Areal mit den Schulgebäuden 75, 77, 79

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/371320089020/

ID: 371320089020 **Datum:** 04.02.2009 **Datenbestand:** Bauforschung und Restaurierung

Objektdaten

Straße:	Kirchstraße
Hausnummer:	75-79
Postleitzahl:	74354
Stadt-Teilort:	Besigheim
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Ludwigsburg (Landkreis)
Gemeinde:	Besigheim
Wohnplatz:	Besigheim
Wohnplatzschlüssel:	8118007001
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Ensemble von Nordwest

Abbildungsnachweis:
Stadtarchiv Besigheim

Bildbeschreibung:
Ansicht von Nordwest

Abbildungsnachweis:
Stadtarchiv Besigheim

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil:	Kirchstraße

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

1. Beinhaltet Bauteil:	Schulgebäude, ehemalige Pfründscheuer, Kirchstraße 75
2. Beinhaltet Bauteil:	Schulgebäude; ehemalige Lateinschule, Kirchstraße 79
3. Beinhaltet Bauteil:	Oberer- und Unterer Biologiesaal, abgegangen, Kirchstraße 77

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Der Bereich der Kirchgasse zählt zu den nachweislich bereits am Ende des 15. Jahrhunderts bebauten Quartieren Besigheims. Zu den Häusern gehörten oftmals Scheunen und gleichartige Nebengebäude, die über einen abgegrenzten oder auch offenen Hof miteinander in Verbindung standen. Da zu diesem Zeitpunkt bereits die so genannte Vorstadt am Enzufer besiedelt war, wird für die Stadt zu Recht eine gewisse Prosperität abgeleitet. Sie stand einerseits im Zusammenhang mit dem knapp werdenden Platzangebot und andererseits der frühen Gründung von schulischen Einrichtungen. Der letzte Punkt ist für die untersuchten Gebäude von besonderem Interesse.

Besitzer:in

- *keine Angaben*

Zugeordnete Dokumentationen

keine

Beschreibung

Umgebung, Lage:	Zentral in der historischen Altstadt gelegen.
Lagedetail:	• Siedlung • Stadt
Bauwerkstyp:	*keine Angaben*
Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):	Beschreibungen bei den einzelnen Bauteilen.
Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:	*keine Angaben*
Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	*keine Angaben*
Konstruktion/Material:	*keine Angaben*