

## Fachwerkhaus

<http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/401214369336/>

ID: 401214369336

Datum: 01.08.2006

Datenbestand:

Bauforschung

### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Engelgasse
<b>Hausnummer:</b>	5
<b>Postleitzahl:</b>	73525
<b>Stadt-Teilort:</b>	Schwäbisch Gmünd
<b>Regierungsbezirk:</b>	Stuttgart
<b>Kreis:</b>	Ostalbkreis (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Schwäbisch Gmünd
<b>Wohnplatz:</b>	Schwäbisch Gmünd
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8136065056
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßenname:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes



### Fotos

— keine

### Objektbeziehungen

#### Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Schwäbisch Gmünd, Stadt

#### Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

— keine Angabe

### Umbauzuordnung

— keine

### Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Gebäude stammt von 1554 d. 1896 war das Erdgeschoss durch Einrichtung einer Bäckerei stark verändert worden. 1923 erfolgte ein weiterer Umbau sowie ein Dachausbau im Jahr 1972.

**1. Bauphase:**  
(1552 - 1554)

Errichtung des Dachwerks:  
Laut Dendro-Datierung einzelner, ausgewählter Dachhölzer, wurden diese um 1552/53 (d) bzw. 1553/54 (d) gefällt. Demnach wird die Errichtung des Dachwerkes und damit des Gebäudes in die Mitte des 16. Jhs. datiert.

**Betroffene Gebäudeteile:**



- Dachgeschoss(e)

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
- Wohnhaus

**2. Bauphase:**  
(1896)

Veränderung um 1896: Erdgeschoss wird durch Einrichtung einer Bäckerei stark verändert.

**Betroffene Gebäudeteile:**



- Erdgeschoss

**3. Bauphase:**  
(1923)

Nochmaliger Umbau im Jahr 1923

**Betroffene Gebäudeteile:**

keine

**4. Bauphase:**  
(1972)

Dachausbau im Jahr 1972

**Betroffene Gebäudeteile:**



- Dachgeschoss(e)



**Besitzer:in**

keine Angaben



**Zugeordnete Dokumentationen**

- Teil einer dendrochronologischen Reihenuntersuchung der Dachwerke (vgl. Dokumentation Schwäbisch Gmünd, Stadt)
- Dendrochronologische Datierung des Dachwerks



**Beschreibung**

**Umgebung, Lage:**

Die Engulgasse führte ehemals zur Nordwestecke der Stadtmauer hin.

**Lagedetail:**

- Siedlung
- Stadt

**Bauwerkstyp:**

- Wohnbauten
- Wohnhaus

**Baukörper/Objektform  
(Kurzbeschreibung):**

Zweigeschossiges Fachwerkgiebelhaus mit einhüftigem erkerartigem Vorstoß.

**Innerer Aufbau/Grundriss/  
Zonierung:**

— keine Angaben

**Vorgefundener Zustand (z.B.  
Schäden, Vorzustand):**

Der Giebel wurde insgesamt erneuert und zurückgesetzt. Das Dachgeschoss ist teilweise ausgebaut und war zum Zeitpunkt der Untersuchung nicht begehbar.

**Bestand/Ausstattung:**

— keine Angaben



## Konstruktionen

**Konstruktionsdetail:**

- Gewölbe
  - Tonnengewölbe
- Dachgerüst Grundsystem
  - Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl
- Decken
  - Einschubdecke

**Konstruktion/Material:**

Nordfassade:

1. OG liegt auf zwei Knaggen bzw. Balkenköpfen auf.

Keller:

Nur an der Südwestecke mit schmaler Ziegeltonne Nord-Süd.

1. Obergeschoss:

Stube mit Bohlenbretterdecke (13 Bohlen mit Ecknasen)

Dachgeschoss:

Kehlbalkensparrendach, liegender verblatteter Stuhl